

Số: /BVĐK-KHTH
V/v Mời báo giá Sửa chữa, bảo dưỡng
Máy bơm khí CO2 của Hệ thống mô
nội soi STRYKER: Model: 0620-040-
610

Bắc Kạn, ngày 31 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, bảo dưỡng máy bơm khí CO2 của Hệ thống mô nội soi STRYKER: Model: 0620-040-610 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng Phúc Trinh; viên chức phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại: 0986361222.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, đường chuyển phát tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 31 tháng 01 năm 2024 đến trước 8h00 ngày 05 tháng 02 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 45 ngày kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục linh kiện:
(Danh mục chi tiết kèm theo)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp, lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, bàn giao và bảo hành linh kiện đúng quy định của nhà sản xuất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng tối đa 10 ngày kể từ khi hai bên ký hợp đồng, nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt hoàn thiện toàn bộ linh kiện theo hợp đồng.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán toàn bộ hợp đồng chậm nhất 10 ngày kể từ khi bàn giao, nghiệm thu và 02 bên ký thanh lý hợp đồng./.

Nơi nhận:

- Gửi bản điện tử:
- Như kính gửi (Đề nghị báo giá);
 - Phòng Tài chính kế toán;
 - Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT);
 - Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Sơn

DANH MỤC CHI TIẾT

Sửa chữa, bảo dưỡng Máy bơm khí CO2 của Hệ thống mổ nội soi STRYKER: Model: 0620-040-610

(Kèm theo công văn số: /BVĐK-KHTH, ngày 30/1/2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

STT	Tên máy	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy bơm khí CO2 của Hệ thống mổ nội soi STRYKER: Model: 0620-040-610	Sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế chi tiết, linh phụ kiện: - Cụm van điều khiển đóng mở khí CO2 cao áp. 5075004039. - Modul plow van điều khiển.5075649011 - khối main mạch CPU điều khiển chương trình 201165EU	Lần	01