

**SỞ Y TÊ BẮC KẠN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SỐ /BVĐK-KHTH
V/v: Mời báo giá sửa chữa, thay thế
linh kiện cho hệ thống Real time
PCR, Rotor-Gene Q MDx.

Bắc Kạn, ngày tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Các cơ sở sửa chữa trang thiết bị y tế.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu cần sửa chữa, thay thế linh kiện cho hệ thống Real time PCR, Rotor-Gene Q MDx với các nội dung cụ thể như sau:

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn đề nghị các cơ sở có năng lực, kinh nghiệm thực hiện cung cấp dịch vụ nêu trên, gửi báo giá về phòng Kế hoạch tổng hợp trước ngày 31 tháng 03 năm 2023, theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá);
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuyền

PHỤ LỤC CHI TIẾT

(Kèm theo Công văn số: /BVĐK-KHTH, ngày 24/3/2023 của BVĐK tỉnh Bắc Kạn)

ST T	Tên thiết bị	Hãng sản xuất/nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Hệ thống Real time PC Model: Rotor Q MDx Serial: R0316307	Dây đai cho máy Rotor gene Q. Hãng sản xuất: Qiagen Nước sản xuất: Malaysia	Chiếc	2		
		Chi phí nhân công thay thế và hiệu chỉnh	Nhân công	01		